

## Warnhinweis der ERCA-Sicherheitskommission 2/2008

Warnhinweise der ERCA werden mit dem Ziel der Unfallprävention zeitnah an alle Mitglieder versendet. Wir bemühen uns um eine sachliche Darstellung der Vorgänge und Ursachen ohne eine genaue Untersuchung des Vorfalls vor Ort vornehmen zu können oder zu wollen. Bitte senden Sie Ihre Anregungen und Fragen zu diesem Thema an:

[sicherheit@erca.cc](mailto:sicherheit@erca.cc)

### 2/2008 Rückhol- und Umtauschaktion für Edelweiss Shock Absorber

Wir haben folgende Mitteilung von Edelweiss erhalten und möchten unseren Mitgliedern diese Information hiermit weitergeben. Edelweiss schreibt:

# „Rückhol- und Umtauschaktion für EDELWEISS Shock Absorber

Lieferzeit 2007 mit folgenden Seriennummern:

23.1J10V06, 31.6J02V07, 31.5J05V07, 31.3J08V07, 30.8J11V07, 32.3J07V07  
31.9J02V07, 31.0J12V07, 23.0J11V06, 32.6J02V07, 31.9J06V07

Die Firma Edelweiss gibt bekannt, dass anlässlich einer hauseigenen Durchführung von Stichproben, Leistungswerte unter 900daN der Y-Lanyard der oben genannten Shockabsorber gefunden wurden. Unsere Richtlinien für Produkthaftung und Sicherheit verlangen in einem solchen Fall eine kompromisslose Vorgangsweise : Daher bitten wir Sie, die Shockabsorber mit oberen Seriennummern nicht mehr zu verwenden.

## Der Gebrauch könnte gefährlich sein!

Den Umtausch können Sie über Ihren Fachhändler oder auch direkt mit der Post an unsere Agentur vornehmen :

Österreich : Mountain Sports GmbH, Moosfeldstr.1, A-5101 Bergheim

Deutschland: Get Gear, Andreas-Kasperbauer-Str. 10a, D-85540 Haar

Als Ersatz für Porto- und Verpackungsspesen erhalten Sie ein Seiltechnik (Lehrbuch) kostenlos.“