



Rückruf zum Austausch: GRIGRI 2

Vom Rückruf betroffen sind die Referenzen D14 20, D14 2G, D14 2B, deren Seriennummer mit den 5 Ziffern zwischen 10326 und 11136 beginnt.



Petzl hat festgestellt, dass bei Ausübung einer sehr großen Kraft auf den Griff des GRIGRI 2 dieser in seltenen Ausnahmefällen beschädigt werden und möglicherweise in geöffneter Position hängen bleiben kann. In diesem Fall kann die Bremsunterstützung des GRIGRI 2 nicht funktionieren. Das beschädigte GRIGRI 2 funktioniert in diesem Fall wie ein herkömmliches Sicherungsgerät (z.B. REVERSO).

Mit einem GRIGRI 2, dessen Griff in geöffneter Position hängen bleibt, erhöht sich durch die mangelnde Kontrolle des Bremsseils das Risiko einer unkontrollierten Abseilfahrt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Anwender bei Benutzung des GRIGRI 2 das Bremsseil immer in der Halt halten muss (siehe Gebrauchsanweisung des GRIGRI 2).

Bis zum 20/06/2011 wurden uns sieben beschädigte GRIGRI 2 von unserem internationalen Vertriebsnetz zurückgeschickt.

Es liegen uns jedoch keine Informationen bezüglich eines Unfalls aufgrund des beschädigten Griffs eines GRIGRI 2 vor.

Da die Sicherheit unserer Kunden für uns oberstes Gebot ist, hat Petzl folgende Vorsichtsmaßnahmen beschlossen:

- Erhöhung der mechanischen Festigkeit des Griffs an allen GRIGRI 2 Sicherungsgeräten ab der Seriennummer 11137.

- **eine Rückrufaktion für alle GRIGRI 2, deren Seriennummer mit den 5 Ziffern zwischen 10326 und 11136 beginnt, und Austausch des Geräts gegen ein neues und modifiziertes GRIGRI 2.** Sämtliche Versandkosten für diese Rückrufaktion werden von Petzl getragen.

Die alten GRIGRI-Modelle (Kaufdatum vor Januar 2011) sind von dieser Rückrufaktion nicht betroffen.

«Obwohl das potenzielle Risiko einer Beschädigung des Griffs sehr gering ist, hat unser Engagement für die Sicherheit unserer Kunden uns dazu bewegt, diese Rückrufaktion durchzuführen. Wir sind uns der Unannehmlichkeiten, die mit dieser Aktion zu Beginn der Klettersaison einhergehen, bewusst. Bitte seien Sie versichert, dass die Mitarbeiter von Petzl alles daran setzen, damit die Austauschaktion des GRIGRI 2 für alle Anwender so schnell wie möglich abgewickelt wird. Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen»

Romain Lécot
Petzl Generaldirektor

Falls Sie ein GRIGRI 2 mit der Referenz D14 20, D14 2G oder D14 2B besitzen, dessen Seriennummer mit den 5 Ziffern zwischen 10326 und 11136 beginnt, bitten wir sie unsere Homepage www.petzl.de zu besuchen. Dort finden sie alle weiteren Informationen zu einer unkomplizierten und schnellen Abwicklung des Austauschs ihres GRIGRI 2.

