

## NEWTON-AUFFANGGURT: AUFRUF ZUR KONTROLLE



### **Aufruf zur Kontrolle der sternalen Auffangösen am NEWTON-Auffanggurt**

#### **Hintergrund**

Bei der periodischen Kontrolle eines NEWTON-Gurts wurde festgestellt, dass eine Sicherheitsnaht an der Befestigung der sternalen Auffangöse falsch positioniert war.

**Als Vorsichtsmaßnahme fordert Petzl daher alle Kunden auf, eine Kontrolle der Sicherheitsnähte an der Befestigung der sternalen Auffangösen der NEWTON-Gurte durchzuführen.**

Von diesem Aufruf zur Kontrolle betroffen sind die NEWTON-Gurte C73\*\*\* bis zur Seriennummer 11365\*\*\*.

#### **Durchführung der Kontrolle**

Die Kontrolle ist einfach. Es geht lediglich darum, die Sicherheitsnähte an der Befestigung der sternalen Auffangösen zu kontrollieren.

Für die Kontrolle Ihres NEWTON-Gurts haben Sie zwei Möglichkeiten:

##### **1 - Sie können die Kontrolle selbst durchführen**

Um das Prüfverfahren und das Demonstrationsvideo herunterzuladen, geben Sie bitte die Anzahl der zu kontrollierenden Gurte sowie Ihr Land an: Prüfverfahren herunterladen ([www.petzl.com/newton](http://www.petzl.com/newton))

##### **2 - Sie können Ihre NEWTON-Gurte vom PETZL-Vertrieb in Ihrem Land kontrollieren lassen**

Wenden Sie sich in diesem Fall an den PETZL-Vertrieb ([www.petzl.com/newton](http://www.petzl.com/newton)), der die Kontrolle durchführt und Sie über das weitere Vorgehen informiert.

#### **Das Prüfergebnis ist nicht konform**

**Sehen Sie in diesem Fall von einer weiteren Benutzung Ihres Gurts ab und wenden Sie sich an den Petzl-Vertrieb in Ihrem Land ([www.petzl.com/newton](http://www.petzl.com/newton))**

Wir sind uns der Unannehmlichkeiten, die dieser Aufruf mit sich bringt, bewusst und danken Ihnen im voraus für Ihre Hilfe.