

Warnhinweis der ERCA-Sicherheitskommission 1/2010

Warnhinweise der ERCA werden mit dem Ziel der Unfallprävention zeitnah an alle Mitglieder versendet. Wir bemühen uns um eine sachliche Darstellung der Vorgänge und Ursachen ohne eine genaue Untersuchung des Vorfalles vor Ort vornehmen zu können oder zu wollen. Bitte senden Sie Ihre Anregungen und Fragen zu diesem Thema an: sicherheit@erca.cc

1/2010 Freiwillige Rückrufaktion für die Produkte ‚LOCKER‘ und ‚SITE‘ von Singing Rock

Wir haben Kenntnis über eine freiwillige Rückrufaktion zu den Produkten „LOCKER“ und „SITE“ von Singing Rock erhalten. Im folgenden finden Sie den Original-Brief:



Freiwillige Information Locker / Qualitätsüberprüfung 09.03.2010

SINGING ROCK informiert Kunden und Nutzer des mitlaufenden Auffanggerätes und Seilkürzers mit der Handels- und Typbezeichnung LOCKER / oder SITE (Serien Nummern 01 und 02) das diese Geräte einen Defekt aufweisen können.

Sollten Sie einen LOCKER oder ein SITE besitzen oder benutzen lesen Sie bitte diese wichtige Information.

Name des Produktes: LOCKER, Seriennummer 01 oder 02 (siehe Abbildung) oder

SITE, Seriennummer 01 oder 02 (siehe Abbildung).

Hersteller: **Singing Rock, Poniklá 317, 512 42 Poniklá Tschechische Republik (CZ)**

Herstellungsjahr: **2006 und 2007**



Fehler: Die Niete die das Durchdrehen der Klemmbacke verhindern soll kann falsch eingearbeitet sein und kann sich dadurch lösen. Bis zu diesem Zeitpunkt (08.03.2010) gibt es weltweit keinen einzigen angezeigten Fall eines Unfalles oder Versagens des Gerätes. Es sind keinerlei Verletzungen oder Personenschäden bekannt. Unabhängig davon agiert SINGING ROCK in seiner Verantwortung als Partner und informiert die Kunden / Benutzer über den möglichen Fehler.



Identifizierung: Die betroffenen Chargen sind die Nummern **01 oder 02**

Die Chargennummer ist mittels Laserbeschriftung auf der Innenseite der Grundplatte des Gerätes angebracht. Es handelt sich um die ersten beiden Nummern nach dem Bindestrich. Sollte die Nummer auf einem Ihrer Geräte verzeichnet sein so senden Sie das Gerät bitte an Ihren Händler / Großhändler zur Inspektion.

Rücksendung in der Tschechischen Republik : LANEX a.s.
division Singing Rock
Poniklá 317
512 42 Poniklá

Rücksendung in anderen Ländern:
<http://www.singingrock.com/article.asp?nArticleID=1468&nDepartmentID=884&nLanguageID=2>

Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und bitten um Entschuldigung für den Aufwand.

LANEX a. s.
se sídlem Hlucinská 1/96, 747 23 Bolatice
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13775
DIVIZE: SINGING ROCK • Poniklá 317 • 512 42 Poniklá • Czech Republic
tel.: +420 481 585 007 • fax: +420 481 540 040 • e-mail: info@singingrock.cz • www.singingrock.com
ICO: 28223209 • DIC: CZ28223209

Safety Warning: 1/2010: Voluntary Recall for ‚LOCKER‘ and ‚SITE‘ from Singing Rock
ERCA Safety Commission

© 2010 – European Ropes Course Association
<http://www.erca.cc>