



Bern, Sonntag, 25. Juni 2017

Fachgruppe Qualitätssicherung Sicherheitswarnung 2017!01

Gefahr durch Bäume mit Fäulen im Wurzelwerk

Ausgangslage

Die Fachgruppe Qualitätssicherung hat Kenntnis von einem gekippten Baum in einem Seilpark durch eine Fäule im Wurzelwerk.

Durch Fäulen im Wurzelwerk können Bäume ihre Standsicherheit verlieren und umstürzen. Grundsätzlich kann dieses Problem bei jeder Baumart auftreten, je nach Standort (Boden-/Wassersituation) und Baumartenzusammensetzung ist eine auffallende Häufung bei einer Baumart möglich. Erste Hinweise auf einen Schaden können schwarze Flecken und abgestorbene Rindenpartien an den Wurzelanläufen sein.

Beispiel



abgestorbene Rinde,
zersetztes Holz!

Empfehlung

Wir empfehlen unseren Mitgliedern jährlich eine fachlich qualifizierte Baumkontrolle durchführen zu lassen. Im Idealfall geschieht diese vor der Planung von Bauarbeiten sowie frühzeitig vor Saisonöffnung. Dadurch können die Ergebnisse der Kontrolle in die Planung einfließen und es steht genug Zeit zur Verfügung allfällige Massnahmen umzusetzen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Thema Baumkontrolle und Bäume im Allgemeinen sind im Selbstbeurteilungsbogen der Fachgruppe Qualitätssicherung zu finden. Das Dokument ist auf der Webseite im Downloadbereich für Mitglieder aufgeschaltet. Spezifische Fragen dürfen an sicherheit@seilparks.ch gestellt werden.

